

106 年度

教育部國民及學前教育署補助公立國民中小學

校舍防水隔熱工程計畫

成果報告

屏東縣佳佐國小



中 華 民 國 1 0 7 年 8 月

屋頂整修與改善記錄：

| 改善前（現況說明） | 改善中（整修情況） | 改善後（完成說明） |
|--|--|---|
|  |  |  |
| <p>說明：屋頂積水，排水不佳。</p> | <p>說明：防水毯鋪設施作。</p> | <p>說明：防水毯隔熱磚施作完畢。</p> |
|  |  |  |
| <p>說明：天花板滲水嚴重。</p> | <p>說明：牆面粉刷作業</p> | <p>說明：天花板滲水情形改善。</p> |
|  |  |  |
| <p>說明：樓梯間滲水、壁癌。</p> | <p>說明：樓梯間防水作業施工中</p> | <p>說明：樓梯間滲水情形改善</p> |