

# 107 年度佳佐國小化糞池改善工程

## 成果報告



中 華 民 國 1 0 7 年 0 8 月



說明：施工前化糞池現況



說明：施工前化糞池現況



說明：安裝新化糞池。



說明：安裝新化糞池。



說明：化糞池安裝完成，地面填平。



說明：化糞池安裝完成，驗收中。